

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия федерального значения
(за исключением объектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленного
объекта культурного наследия**

**(здание, строение, сооружение, помещение,
отнесенное к недвижимому культурному наследию)**

09.12.2020

№ 23

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Мастерские», входящий в состав объекта культурного наследия «Завод водочный казенный.
Комплекс»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

Постановление главы администрации Новосибирской области от 18.12.2000 № 1127 «Об
отнесении вновь выявленных памятников истории и культуры Новосибирской области к
категории памятников местного значения и включении их в Государственный список»

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра «20» октября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5	4	1	4	1	0	0	7	5	2	2	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - Реестр)

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

Куйбышевский район, г. Куйбышев

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица Шипкова 2 корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная региональная V муниципальная выявленный
(б/категории)

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	V
Памятник истории	
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	V
сооружение	

помещение	
произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства	
монумент	

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

Новосибирская область			
Куйбышевский район, Куйбышев			
(населенный пункт)			
улица	Шишкова	корп./стр.	2 пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли) (1):

не установлен

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

По воспоминаниям старейшего работника завода Додина Я.К. (работал на заводе 53 года, ушел на пенсию в 1957 году), казенный водочный завод построен в 1904 году, типовый проект его застройки был куплен за границей.

Во время Гражданской войны завод был разрушен и начал восстанавливаться в 1922 году. Комплекс завода расположен в границах квартала, ограниченного улицами Шишкова - Володарского - Трудовая - Октябрьская и функционально разделен на две зоны: большую по площади - производственную и меньшую - жилого назначения. Угол квартала на пересечении улиц Шишкова и Володарского фиксирует двухэтажный жилой дом из кирпича, входящий в состав историко-архитектурного комплекса. Северо-западную часть рассматриваемого квартала вдоль красной линии застройки ул. Володарского формирует жилая застройка, не обладающая историко-культурной ценностью.

Кирпичное здание мастерских расположено северо-восточнее от склада для хранения спирта. Прямоугольное в плане строение состоит из двух объемов: основного двухэтажного с четырехскатной крышей и примыкающего к нему с торца с юго-восточной стороны одноэтажного с трехскатной крышей. В настоящее время в первоначальном виде сохранился только юго-западный фасад, с трех сторон к памятнику пристроены современные одноэтажные кирпичные здания, которые полностью загораживают старинные фасады.

Габариты здания в плане 10×24 м.

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

Первоначальное функциональное назначение изменилось: здание не используется.

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия Т 35.2-32 и охранной зоны ОЗ-32 утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 113-п «Об утверждении границ и режимов использования территорий, границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, расположенных на территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области»

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны):

Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 19.02.2018 № 18 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Завод водочный казенный. Комплекс: Склад для хранения спирта, Мастерские, Склад, Склады, Дом жилой», расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Куйбышев, ул.Шишкова,2».

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

1. Объемно-пространственная композиция здания переменной этажности, с прямоугольной формой плана, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и тумбам, на начало XX века

2. Фасады:

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая оконные и дверные проемы (с учетом восстановления), лопатки, прясла, венчающую карнизную часть, горизонтально протянутые кирпичные профили (межэтажный карниз), тумбы, слуховые окна, их месторасположение, форму, размер и оформление на начало XX века, в том числе арочные лучковые перемычки с замковой кладкой, ступенчатые карнизы под оконными проемами одноэтажного объема, ступенчатый пояс «зубчики»;

2) материал и характер отделки фасадов, элементов декора, лицевая кладка из керамического кирпича старого образца;

3) материал (дерево) оконных блоков, в том числе слуховых;

4) рисунок переплетов окон, в том числе слуховых, на начало XX века;

5) материал (дерево) дверных блоков на начало XX века;

6) рисунок переплета фрамуг над дверными полотнами на начало XX века;

7) крыша на начало XX века, ее конфигурация (вальмовая), в том числе высота конька крыши от уровня венчающего карниза;

8) кровельный материал (листовой металл, тип соединения – фальцы), включая покрытие слуховых окон;

9) материал (кровельный листовой металл) сливов окон, отделки тумб.

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала:

стены, элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски, с расшивкой швов), оконные и дверные блоки – натуральный цвет дерева, цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационного исследования.

Утвержденный предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки при наличии сведений)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция) установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений, проведенные перепланировки в помещениях, имеющиеся пристройки, надстройки и прочее): удовлетворительное.

3.2. Визуальное состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия, являющегося зданием (сооружением):

а) общее состояние: удовлетворительное.

б) фундаменты: ленточные кирпичные. Подвалы отсутствуют. По результатам осмотра состояния стен фундаменты в удовлетворительном состоянии.

в) цоколи и отмостки: кирпичный цоколь имеет повреждение кладки: выпадение отдельных камней, разрыхление поверхностного слоя кирпичей, глубокое выветривание раствора. Состояние цоколя неудовлетворительное. Требуется ремонт наружной версты кирпичной кладки.

Отмостка отсутствует. Требуется устройство отмостки.

г) стены: кирпичные, неоштукатуренные. Наблюдается выветривание кладочного раствора в отдельных местах, особенно в области подоконного пространства, утрата отдельных камней кладки откосов некоторых оконных проемов и входной двери, разрыхление поверхности кирпичей, особенно в нижней части. Стены в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт наружной версты кирпичной кладки.

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля): крыша двухэтажного объема здания вальмовая, чердачная. Чердак не обследован, доступ на чердак осуществляется снаружи по приставным лестницам через слуховые окна. Крыша одноэтажного объема бесчердачная. Кровля из черного кровельного железа, фальцевая с организованным водоотводом, окрашена суриком. Наблюдаются вмятины и следы ржавчины на свесах и желобах, окрасочный слой отсутствует. Слуховые окна арочные с заполнением из четырехстекольных оконных рам, переплет которых представлен лучами, радиально идущими от центра дуги. В слуховом окне на крыше двухэтажного объема заполнение утрачено. Слуховые окна в удовлетворительном состоянии, требуется восстановить отсутствующее заполнение. Состояние крыши удовлетворительное. Требуется ремонт желобов и окраска кровли.

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: отсутствуют.

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и прочее): композиция юго-западного фасада двухэтажного объема симметрична. Членение фасада по горизонтали происходит за счет вертикальных осей, заданных проемами. Ось симметрии подчеркивает арочное слуховое окно. Два высоких окна первого этажа, завершенные лучковой перемычкой с замковым камнем, фланкируют оконный проем, устроенный в существующем первоначально проеме ворот. Это окно меньшее по высоте и завершено прямоугольной деревянной перемычкой. Прямоугольные окна второго этажа меньших размеров без декоративного убранства. Этажи разделяет ступенчатый карниз.

Углы двухэтажного объема акцентированы декоративными лопатками, украшенными нишами в виде лучковых арочек, упор которым дает междуэтажный карниз, переходящий на плоскости лопаток. В верхней части лопатки, выходящие на юго-западный фасад, оформлены фигурными выступами. Выше уровня венчающего карниза лопатки завершены кирпичными тумбами, покрытыми железом. Завершение стен (фризовая часть), а также завершение тумб декорированы рядами ступенчатых «зубчиков».

Композиция одноэтажного объема здания симметрична. Ось симметрии задана лопаткой по обе стороны, от которой, в пряслах стен, расположено по три проема. Проёмы завершены лучковыми перемычками с декоративным замковым камнем из кирпича клинчатой формы. Небольшую асимметрию задает расположение в правом прясле оконного проема, повторяющего по ширине и высоте перемычки дверной проем, который расположен в левом прясле. Широкий венчающий карниз по своему оформлению повторяет венчающий карниз двухэтажного объема.

Состояние декора в верхней части фасадов удовлетворительное. Кладка декоративных деталей в нижней части фасадов, особенно декор подоконной части наличников имеет разрушения: выпадение камней, выветривание кладочного раствора, разрыхление поверхностного слоя кирпичей. В этой части декоративное убранство требует проведения ремонтных работ.

з) козырьки, балконы: отсутствуют.

и) приямки, наружные лестницы, крыльца: отсутствуют.

к) наружные двери и окна: наружная дверь в одноэтажный объем двустворчатая современная, из металлического листа окрашенная. Окраска отшелушивается. Над дверными полотнами фрамуга, которая имеет прозрачное заполнение в виде трехстекольной рамы. Окна первого этажа с лучковым завершением, деревянные, двойные, различных размеров, но с одинаковым рисунком расстекловки: распашные с верхней глухой фрамугой, девятистекольные. Окна второго этажа прямоугольные, деревянные, двойные, распашные, четырехстекольные. Подоконники всех окон в помещениях оштукатурены. Дерево оконных рам рассохлось, наблюдается расшатанность в местах сочленения, отшелушивание окрасочного слоя. В целом окна в удовлетворительном состоянии. Требуется окраска.

л) элементы водоотведения (водостоки, воронки, трубы, сливы, дренажи): выше уровня венчающего карниза 2-го этажа угловые лопатки завершены кирпичными тумбами, покрытыми черным кровельным железом, окраска которых отшелушивается. Наружные подоконные отливы окон одноэтажного объема из черного кровельного железа, окрашенные. Металл подоконников покорежен, окрасочный слой утрачен. Наружные отливы на окнах двухэтажного объема отсутствуют. Водосточные трубы отсутствуют. Требуется окраска покрытия тумб, устройство подоконных отливов и навеска водосточных труб.

3.3. Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы:

а) общее состояние: удовлетворительное;

б) перекрытия (плоские/сводчатые): перекрытия двухэтажного объема чердачные плоские, деревянные. Потолки помещений 2-го этажа двухэтажного объема оштукатурены и побелены. Перекрытие 1-го этажа двухэтажного объема плоское деревянное по металлическим балкам. Перекрытие одноэтажного объема отсутствует, потолки помещений одноэтажного объема обшиты металлическими листами по стропилам. Поверхность листов окрашена, окрасочный слой отшелушивается. Состояние перекрытий удовлетворительное.

в) полы: в одноэтажном здании современные из бетонных плит. Отдельные плиты имеют повреждения, трещины и выкрошивание поверхностного слоя. Полы 1-го этажа двухэтажного объема бетонные, полы второго этажа деревянные, в части помещений пол дощатый окрашенный, в других помещениях покрыт ДСП и линолеумом. Состояние пола удовлетворительное.

г) стены, связи: стены кирпичные, оштукатуренные, побелены. В большей части помещений окрашены масляной краской до уровня панелей. В нижней части стен 1 этажа местами отпадает штукатурный слой. В целом состояние стен удовлетворительное. Требуется косметический ремонт.

д) столбы, колонны: отсутствуют;

е) двери и окна (при наличии): двери современные каркасные с филенками из фанеры, окрашенные. Двери в удовлетворительном состоянии.

ж) лестницы: лестница одномаршевая металлическая современная окрашенная в удовлетворительном состоянии.

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные элементы: отсутствуют.

и) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод, канализация): здание не благоустроено и не эксплуатируется.

к) подъемные механизмы (лифты, эскалаторы): отсутствуют.

3.4. Живопись (монументальная и станковая): отсутствует.

3.5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и прочее): отсутствуют.

3.6. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): отсутствует.

б) зеленые насаждения (массивы, рощи, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастной древостой: естественное дерновое покрытие, на юго-западном фасаде наблюдаются заросли кленов. На территории складировались строительные материалы бывшие в употреблении. Общее состояние территории удовлетворительное. Требуется удалить сорную кленовую поросль, произвести вывоз строительных материалов.

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный.

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют.

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют.

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая, скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют.

ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют.

3.7. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): отсутствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью:

4.1. К северо-западному, северо-восточному и юго-восточному фасадам выполнены пристройки из кирпича (приложение № 2 схемы 1-3).

4.2. В первоначальном проеме ворот двухэтажного объема устроено окно (приложение № 2 схема 2).

Изменения облика Памятника, указанные в п.п. 4.1, 4.2, произошли до включения его в Реестр.

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия:

№№ п/п	Наименование документации	№ и дата согласования
5.1	Технический паспорт, выполненный ОГУП «Техцентр НСО» от 28.04.2005 года.	

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.


6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Действия собственников или иных законных владельцев помещений в объекте культурного наследия, способные повлечь изменение особенностей объекта культурного наследия (предмета охраны), не согласованные с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция), являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего акта технического состояния по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.


Приложение: 1. поэтажные планы на 3 л.
2. Схемы утрат и поздних элементов на фасадах на 2 л.
3. Материалы фотофиксации на 9 л.

Акт составлен и проверен:

Должность(и) сотрудника(ов) Инспекции	подпись	фамилия, инициалы
Начальник отдела государственного надзора и контроля		С.В. Швачкин

М.П.

Акт подготовлен:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
Начальник ГАУ НСО НПЦ		Артюкова Т.А.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Южанин А.Э.
Заместитель начальника юридического отдела ГАУ НСО НПЦ		Копылова О.В.
Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Щербина Е.Е.


М.П.

Осмотр проводили:


Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Щербина Е.Е.

Позэтажные планы
объекта культурного наследия регионального значения «Мастерские», входящего в
состав объекта культурного наследия «Завод водочный казенный. Комплекс»,
расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г.Куйбышев,
ул.Шишкова,2

План 2 этажа.



План 1 этажа.



ЭКСПЛИКАЦИЯ

К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ

НСО г. Куйбышев ул. Шинкова 2

Площадь по внутреннему объему

Литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение частей помещений	Формула подсчета площади по внутреннему объему	Площадь по внутреннему объему						Итого по этажу строения	Самовольно возведенный или переоборудованный	Высота помещения по внутреннему объему
					общая	В т. ч.	общая	В т. ч.	общая	В т. ч.			
						полезная		полезная		полезная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1	Склад		8,7		8,7						
		2	Столярная мастерская		121,6		121,6						2,60
		3	Раздевалка		4,3		4,3						
		4	Кабинет		14,2		14,2						
		5	Сушилка		16,1		16,1						
		6	Коридор		11,9		11,9						
		7	Инструменталка		8,2		8,2						
		8	Инструменталка		13,6		13,6						
		9	Механическая мастерская		91,5		91,5						4,86
		10	Токарный цех		31,6		31,6						2,76
		11	Слесарная		6,2		6,2						
		12	КИП		7,5		7,5						
		13	Сварочный пост		29,7		29,7						
		14	Болерная		10,0		10,0						
		15	Коридор		4,6		4,6						
		16	Коридор		4,9		4,9						
		17	Коридор		1,0		1,0						
		18	Коридор		1,7		1,7						
		19	санузел		1,6		1,6						
		20	санузел		1,9		1,9						
		21	санузел		1,3		1,3						
		22	коридор		1,3		1,3						
		23	Санузел		1,3		1,3						
		24	коридор		1,4		1,4						
		25	коридор		5,2		5,2						
		26	хотельная		118,3		118,3						

Литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение частей помещений	Формула подсчета площади по внутреннему объему	Площадь по внутреннему объему					Итого по этажу	Средняя высота помещений для оборудования	Высота помещения по внутреннему объему	
					общая	В т.ч.		общая	полезная				
						полная	используемая		полная				используемая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	27	коридор		2,3		2,3						
			Итого по 1-ому этажу:		521,9		521,9						
	2	1	Кабинет главного механика		41,6		41,6						
		2	Раздевалка		13,8		13,8						
		3	коридор		5,0		5,0						
			Итого по 2-ому этажу:		60,4		60,4						
			Итого по зданию:		582,3		582,3						

Подготовлено на основании материалов технической инвентаризации, выполненных ОГУП «Техцентр НСО» по состоянию на 28.04.2005.

Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ



Щербина Е.Е.

**Схемы утрат и поздних элементов
объекта культурного наследия регионального значения «Мастерские», входящего
в состав объекта культурного наследия «Завод водочный казенный. Комплекс»,
расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район,
г.Куйбышев, ул.Шишкова,2**

Схема 1.




Схема 2.





Схема 3.



Условные обозначения:



- поздние наслоения.




- устройство окна в проеме ворот.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
Начальник		Артюкова Т.А.
Главный инженер - начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий инженер отдела использования памятников		Щербина Е.Е.


МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта культурного наследия регионального значения «Мастерские», входящего
в состав объекта культурного наследия «Завод водочный казенный. Комплекс»,
расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г.Куйбышев,
ул.Шишкова,2

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



Масштаб 1:500

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- граница территории объекта культурного наследия;

Т35.2-32 - индекс территории объекта культурного наследия;



- точка фотофиксации и номер фотографии.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ




Фото 1. Общий вид объекта культурного наследия с юго-востока.



Фото 2. Общий вид объекта культурного наследия с запада.



Фото 3. Общий вид объекта культурного наследия с северо-востока.




Фото 4. Фрагмент юго-западного фасада. Одноэтажный объём.




Фото 5. Фрагмент юго-западного фасада. Двухэтажный объём.



Фото 6. Вид с востока.



Фото 7. Фрагмент дворового северо-восточного фасада двухэтажного объёма.




Фото 8. Дверь главного входа на юго-западном фасаде, венчающий карниз одноэтажного объёма.




Фото 9. Слуховое окно на юго-западном скате крыши.




Фото 10. Окно 1-го этажа. одноэтажного объёма. Угловая лопатка.



Фото 11. Окно 1-го этажа двухэтажного объёма.



Фото 12. Венчающий карниз двухэтажного объёма. Окно 2-го этажа. Оформление угловой лопатки и тумбы. Междуэтажный карниз.




Фото 13. Окно двухэтажного объёма, устроенное в первоначальном проеме устроенного в первоначальном проеме ворот.



Фото 14. Помещение одноэтажного объёма.



Фото 15. Окна и двери помещения одноэтажного объёма.




Фото 16. Лестница подъёма в помещения 2-го этажа.





Фото 17. Помещение 1-го этажа двухэтажного объёма.



Фото 18. Помещение 2-го этажа двухэтажного объёма.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
Начальник		Артюкова Т.А.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий инженер использования памятников		Щербина Е.Е.