

А К Т

технического состояния объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Братская могила партизан», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Свердлова, городской сквер, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр)

г. Новосибирск

«06» июля 2020

Мы, нижеподписавшиеся: представитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция):
начальник Инспекции – Медведева Елена Геннадьевна (тел.222-38-68),

представители государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (далее – НПЦ):

начальник НПЦ – Артюкова Татьяна Александровна (тел.222-13-07),
главный инженер-начальник отдела использования памятников – Южанин Андрей Эмилевич,
ведущий архитектор – Макарова Наталья Геннадьевна (тел. 227-17-68)

составили настоящий акт в том, что в мае 2020 года произведен визуальный осмотр объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Братская могила партизан», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Свердлова, городской сквер (далее – Памятник).

В результате визуального осмотра установлено:

1. Сведения о виде Памятника, его индивидуальных особенностях, техническом состоянии:

1.1. Памятник включен в Реестр и отнесен к категории памятников истории местного (муниципального) значения на основании постановления администрации Новосибирской области от 27.07.2005 № 54. Расположен в границах территории объекта культурного наследия, утвержденных приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее-Управление) от 28.09.2016 № 184. Границы охранной зоны объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 21.11.2016 № 380-п.

1.2. Памятник находится на территории Бердского городского сквера – на вершине мемориального холма высотой 2,16 м, расположенного в северном углу парка в непосредственной близости к ул. Свердлова, ограничивающей парк с северо-запада. С двух сторон холма предусмотрен доступ от подножия к вершине: с северо-запада и юго-востока. Перед лицевой (северо-западной) стороной мемориального сооружения, обращенной к ул. Свердлова устроена площадь, юго-восточная сторона ориентирована в парк.

Останки погибших были перезахоронены на этом месте в середине 1950-х годов в связи с перемещением на новую территорию всего города Бердска при строительстве Новосибирской ГЭС и образовании Обского водохранилища. Существующий ныне памятник над братской могилой партизан был установлен в ноябре 1957 года. Размеры в плане: площадка 10×10 м; постамент 4,3×4,3 м; обелиск 1,2×1,2 м, высота 9 м.

Памятник связан с периодом Гражданской войны в Сибири. В братской могиле захоронены партизаны из отряда Никифора Зверева, созданного весной 1919 года. В него входили не только жители Бердска, но и ряда соседних деревень. В сентябре 1919 года отрядом планировалось вооруженное восстание. Однако, в течение лета было арестовано и казнено несколько членов отряда, а 25 августа 1919 года были схвачены и руководители подполья. 10 сентября их расстреляли.

Погибших партизан похоронили в селе Бердск, в начале 1920-х годов на могиле был установлен памятник в память землякам. Выбранный в декабре 1919 года председателем Бердского Совета Н.А. Зверев скончался в 1930 году и был похоронен вместе с партизанами своего отряда.

1.3. При содержании Памятника в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного Памятника собственники или иные законные владельцы Памятника обязаны выполнять требования ст. 47.3, 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ).

2. Предмет охраны:

Особенности Памятника, послужившие основанием для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), утвержденные приказом Управления от 13.08.2015 № 224:

1. Расположение памятника.
2. Захоронение.
3. Габариты, конфигурация и материал объемной композиции надгробия (площадка, постамент, обелиск, лестницы).
4. Мемориальная доска и декоративные элементы на обелиске (габариты, конфигурация, надписи, материал).
5. Оформление подпорной стены со стороны ул. Свердлова (арочная ниша с декоративной кладкой).
6. Цветовое решение памятника.

Утвержденный предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных, реставрационных и историко-культурных исследований.

3. Техническое состояние Памятника:

Общее состояние: удовлетворительное.

3.1. Состояние элементов Памятника:

а) надмогильное сооружение (габариты, материал, надпись): обелиск выполнен в форме высокой усеченной пирамиды, установленной на двухъярусном ступенчатом постаменте с отвесными гранями (фото 1-12): высота верхней ступени 114 см, нижней – 80 см. Все элементы надмогильного сооружения имеют в основании квадрат. Памятник выполнен из кирпича и железобетона. Боковые грани элементов отделаны декоративной фактурной штукатуркой, горизонтальные поверхности постамента облицованы керамогранитом. На стенках постамента наблюдаются потеки и вандальная надпись на тыльной стороне (фото 11,12). Рекомендуется выполнить обновление окраски поверхностей.

На лицевой северо-западной стороне обелиска размещена металлическая мемориальная доска (фото 1,2,5,9,11,16) размером 1×0,75 м с рельефной надписью: «Партизанам гражданской

войны, погибшим в борьбе за Советскую власть. Здесь похоронены товарищи: Деньгин, Зверев, Лесюк, Головцов, Павлюк М., Павлюк П., Волков, Ануфриев, Стоганов, Рагиза, Баранов, Колотов, Веселков, Бардаков, Егонин, Незнамов, Селюнин, Голубцов, Пасынков, Бахарев и другие. 1919–1957». Над мемориальной доской размещены декоративные элементы из чугуна в виде гирлянды из листьев, перевитых лентой. Аналогичный декор выполнен на боковых гранях обелиска (фото 5, 7-10, 16). Над гирляндами на каждой грани обелиска установлены пятиконечные звезды. Весь декор окрашен краской «светлый металлик». Общее состояние надмогильного сооружения удовлетворительное.

б) ограда, калитка (материал, состояние): площадка захоронения находится на вершине холма и огорожена по периметру вдоль откосов цепями, закрепленными к столбикам круглого сечения (фото 5-8, 13,14) высотой 80 см. Элементы ограждения выполнены из металла, окрашены. Состояние ограждения удовлетворительное.

в) состояние территории Памятника в пределах охранной зоны (благоустройство, озеленение и пр.): участок квадратной площадки вокруг обелиска вымощен тротуарной плиткой и обрамлен по периметру бордюрным газоном (фото 11-14), откосы мемориального холма покрыты газонами, у основания холма с трех сторон высажены деревья, с четвертой стороны перед холмом устроена площадь с асфальтобетонным покрытием.

Два лестничных марша из двенадцати ступеней, восходящие к вершине холма со стороны площади, фланкируют подпорную стену, возведенную вдоль основания холма (фото 1,2,5). Еще один лестничный марш нисходит к парку по откосу на противоположной стороне холма (фото 3,4,6). Ограждения лестниц выполнены из цепей, закрепленных к столбикам по типу ограждения верхней площадки. Ступени лестничных маршей выполнены из мозаичного бетона: имеются локальные дефекты в ходовых местах. Требуется выполнить ремонт кромок ступеней.


В центре подпорной стены выполнена полукруглая ниша с декоративным рустованным обрамлением, центральный элемент которого имитирует замковый камень. У подножия стены в прямоугольном пространстве между лестницами устроен газон с цветником, ограниченный высоким бордюром. Поверхности подпорной стены и стен лестниц отделаны фактурной штукатуркой и окрашены. Бортики лестниц и бордюр цветника гладко оштукатурены с окраской. Общее состояние территории удовлетворительное.

3.2. Наличие информационной надписи: отсутствует. Требуется изготовить и установить на согласованном месте.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью: не установлены.

5. Фототаблица:


СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ ПАМЯТНИКА




Применяемые обозначения:



- объект культурного наследия;



- граница охранной зоны объекта культурного наследия;




- территория объекта культурного наследия;


- 1 - характерная (поворотная) точка границы охранной зоны объекта культурного наследия.




- номер и место фотофиксации




1.Общий вид с запада.




2. Вид мемориала с ул. Свердлова.



3. Общий вид с востока.



4. Вид мемориала со стороны парка.




5. Лицевая сторона мемориала.




6. Тильная сторона мемориала.



7. Боковая (юго-западная) сторона надмогильного сооружения.




8. Боковая (северо-восточная) сторона надмогильного сооружения.




9. Лицевая и боковая (юго-западная) стороны обелиска.




10. Тыльная и боковая (северо-восточная) стороны обелиска.




11. Лицевая и боковая (юго-западная) стороны постамента.



12. Тыльная и боковая (северо-восточная) стороны постамента.



13. Лицевая сторона площадки захоронения.



14. Тыльная сторона площадки захоронения.



15. Фото 2011 года.



16. Фото 2010 года

6. Наличие проектной документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия:
в архиве НПЦ отсутствует.

7. Заключительные положения:

7.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние Памятника на дату его составления и подлежит переоформлению через 5 лет.

7.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик Памятника либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению.

7.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев Памятника, способные повлечь изменения особенностей Памятника (предмета охраны), не согласованные с Муниципальным органом охраны, являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

7.4. План работ по сохранению Памятника с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию Памятника, направленные на недопущение ухудшения состояния Памятника и (или) изменения предмета охраны, определяются Инспекцией на основании настоящего акта технического состояния и доводятся до собственников и иных законных владельцев Памятника.

Представитель Инспекции:


М.П.



Медведева Е.Г.

Представители НПЦ:

М.П.



Артюкова Т.А.

Южанин А.Э.

Макарова Н.Г.

