

А К Т

**технического состояния объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила партизан Гражданской войны», расположенного по адресу:
Новосибирская область, Венгеровский район, бывшая д. Арынцасс,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – Реестр)**

г. Новосибирск

«30» Июня 2020

Мы, нижеподписавшиеся: представитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция):
начальник Инспекции – Медведева Елена Геннадьевна (тел.222-38-68),

представители государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (далее – НПЦ):

начальник НПЦ – Артюкова Татьяна Александровна (тел.222-13-07),
главный инженер-начальник отдела использования памятников – Южанин Андрей Эмилевич,
ведущий архитектор – Макарова Наталья Геннадьевна (тел. 227-17-68)

составили настоящий акт в том, что в июне 2020 года произведен визуальный осмотр объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Братская могила партизан Гражданской войны», расположенного по адресу: Новосибирская область, Венгеровский район, бывшая д. Арынцасс. (далее – Памятник).

В результате визуального осмотра установлено:

1. Сведения о виде Памятника, его индивидуальных особенностях, техническом состоянии:

1.1. Памятник включен в Реестр и отнесен к категории памятников истории регионального значения на основании решения исполнительного комитета Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся от 22.11.1960 г. № 868. Расположен в границах территории объекта культурного наследия, утвержденных приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее-Управление) от 14.11.2016 № 215. Границы охранной зоны объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 21.11.2016 № 381-п.

1.2. Памятник находится в поле - на территории, которую занимала деревня Арынцасс. Обелиск был установлен в 1966 году в центре бывшего поселения.

Памятник связан с периодом Гражданской войны в Сибири. В июле 1919 года в северо-восточной части Каинского уезда Томской губернии вспыхнуло восстание крестьян против колчаковской диктатуры. В восстании приняли участие и крестьяне деревни Арынцасс Шипицынской волости. Для подавления восстания колчаковцы стянули крупные карательные силы, в том числе польских легионеров. 29 июля 1919 года белополяки под командованием майора Вернера заняли Арынцасс. Всех участников восстания, не успевших скрыться, белополяки расстреляли. Среди погибших жителей деревни крестьяне А.П. Волокитин, А.Д. Кругляков, А.И. Самсонов, М.С. Чердынцев, С.А. Чердынцев, П.П. Кучумов.

1.3. При содержании Памятника в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного Памятника собственники или иные законные владельцы Памятника обязаны выполнять требования ст. 47.3, 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ).

2. Предмет охраны:

Особенности Памятника, послужившие основанием для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), утвержденные приказом Управления от 09.12.2015 г. № 353:

1. Расположение памятника.
2. Захоронение.

Утвержденный предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных, архивных и историко-культурных исследований.

3. Техническое состояние Памятника:

Общее состояние: удовлетворительное.

3.1. Состояние элементов Памятника:

а) надмогильное сооружение (габариты, материал, надпись): обелиск выполнен в форме высокой усеченной пирамиды и установлен на прямоугольном постаменте с отвесными гранями (фото 1-3, 5-8), имеющем габариты в плане: 130×130 см, высотой 85 см. В верхней части обелиска устроен, расширяющийся кверху, трехступенчатый карниз с пирамидальным завершением на котором укреплен на стержне металлическая пятиконечная звезда размером 25 см (фото 1-3, 5). Обелиск высотой 220 см имеет размеры: в основании - 110×110 см, в верхней части - 90×90 см. Размер нижней ступени карниза - 96×96 см, высота 5 см, средней ступени — 102×102 см, высота 5 см, верхней ступени — 108×108 см, высота 5 см. Надмогильное сооружение выполнено из кирпича, обелиск в объеме пирамиды оштукатурен фактурной штукатуркой до уровня карниза, с гладко-оштукатуренным обрамлением лицевой грани: наблюдаются локальные дефекты штукатурного слоя (фото 1-3, 5, 8). Остатки гладкой штукатурки сохранились на пирамидальном завершении и карнизе обелиска: наблюдается сорная поросль. Отделка постамента утрачена, кирпичная кладка обнажена и подверглась эрозии: некоторые кирпичи утрачены целиком и фрагментарно (фото 6-8). Наблюдается значительный крен обелиска на западную сторону с отклонением от вертикали (фото 1, 2, 6, 7). Звезда деформирована, имеет пробоины.

В средней части лицевой грани обелиска укреплен мемориальная доска из белого мрамора (фото 1, 3, 4-6) размером 50×75 см с гравированным текстом: "Партизаны гражданской войны: Волокитин А.П., Волокитин Е.П., Кругляков А.Д., Самсонов А.И., Чердынцев М.С., Чердынцев С.А., Кучумов П.П., расстрелянные польским легионом в 1919 году"(фото 4).

Общее состояние надмогильного сооружения неудовлетворительное. Требуется восстановить вертикальное положение конструкции и утраченную отделку поверхностей. Рекомендуются заменить звезду.

б) ограда, калитка (материал, состояние): площадка захоронения не огорожена: рекомендуется установить ограждение.


в) состояние территории Памятника в пределах охранной зоны (благоустройство, озеленение и пр.): находится на пустыре, заросшем сорняками (фото 1-3, 5-8). Общее состояние территории неудовлетворительное. Необходим регулярный покос травы, а так же рекомендуется благоустроить территорию вокруг Памятника.

3.2. Наличие информационной надписи: отсутствует. Требуется изготовить и установить на согласованном месте.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью:
утрачена отделка постамента надмогильного сооружения. ограждение площадки захоронения.

5. Фототаблица:

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ ПАМЯТНИКА




Применяемые обозначения:



- объект культурного наследия;



- граница охранной зоны объекта культурного наследия;



- территория объекта культурного наследия;


- 1 - характерная (поворотная) точка границы охранной зоны объекта культурного наследия.



← номер и место фотофиксации




1.Общий вид с юга.



2. Общий вид с востока: тыльная сторона обелиска.



3. Лицевая сторона обелиска.



4. Мемориальная доска.



5. Фото 2018 года: западный угол.



6. Фото 2015 года: южный угол.



7. Фото 2011 года: боковая (северо-западная) сторона.



8. Фото 2011 года: боковая (юго-восточная) сторона.

6. Наличие проектной документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия: в архиве НПЦ отсутствует.

7. Заключительные положения:

7.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние Памятника на дату его составления и подлежит переоформлению через 5 лет.

7.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик Памятника либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению.

7.3. План работ по сохранению Памятника с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию Памятника, направленные на недопущение ухудшения состояния Памятника и (или) изменения предмета охраны, определяются Инспекцией на основании настоящего акта технического состояния и доводятся до собственников и иных законных владельцев Памятника.

Представитель Инспекции:



М.П.



Медведева Е.Г.

Представители НПЦ:

М.П.



Артюкова Т.А.



Южанин А.Э.



Макарова Н.Г.

