

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия федерального значения
(за исключением объектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия**

(здание, строение, сооружение, помещение,
отнесенные к недвижимому культурному наследию)

08.12.2020

№2

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Памятник деревянного зодчества»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

Решение исполнительного комитета Новосибирского областного совета депутатов трудящихся от 14.04.1976 № 236 «Об утверждении списка памятников, подлежащих областной охране»

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра « 21 » октября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5 6 1 2 1 0 0 0 1 3 8 0 0 0 5
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - Реестр))

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

г. Новосибирск

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица **Красноярская** **112** корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная региональная муниципальная выявленный (б/категории)

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	V
Памятник истории	
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	V
сооружение	
помещение	
произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства	

монумент	
----------	--

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

Новосибирская область

г. Новосибирск

(населенный пункт)

улица Красноярская

корп./стр.

112

пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли)(1): Новосибирская область, свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 54-АГ № 900946 от 09.03.2010.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 54-АГ № 900947 от 09.03.2010

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

Двухэтажный смешанный дом закрепляет угол пересечения улиц и выходит юго-восточным и юго-западными фасадами на красные линии улиц 1905 года (бывшей Переселенческой) и Красноярской. Прямоугольный в плане (17.4×14.6 м) основной объем здания имеет со стороны северо-западного фасада пристроенные холодные сени высотой в два этажа. Под частью дома имеется подвал. Общая площадь помещений – 325, 0 м².

Городская усадьба чистопольского мещанина, скорняка Родиона Мартемьяновича Копылова была построена в 1901 году. Позже, с мая 1917 г. по май 1918 года, в ней располагался первый комитет РСДРП Вокзального района. В 30-е годы здание было передано детской поликлинике. В облике фасадов удачно сочетаются традиции народного творчества с приемами профессиональной архитектуры начала XX века. Здание представляет собой интересный пример застройки города начала XX века и является переходным от жилого к городскому доходному дому с несколькими квартирами.

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

изменилось: в настоящее время в здании размещается медицинское учреждение.

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия Т33-1 утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 № 293-п «Об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска».

Границы охранной зоны № 33 утверждены постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны)

Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 02.06.2010 № 97 «Об утверждении особенностей, границ и режима использования территории объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красноярская, 112»

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

<p>1. Объемно-планировочное решение и габариты стороны северо-западного фасада.</p> <p>2. Фасады:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Материал стен (первый этаж- кирпич, второй этаж-бревно, диаметр 25 см). 2.2. Кирпичный декор. 2.3. Кирпичные наличники первого этажа. 2.4. Способ врубки «в лапу». 2.5. Обшивка стен профилированной доской (рисунок обшивки: горизонтальное и вертикальное направление, профиль и ширина доски). 2.6. Обшивка углов сруба (филёнчатые лопатки). 2.7. Габариты и конфигурация проемов. 2.8. Деревянные наличники окон и ставни. 2.9. Резьба наличников окон, лопаток, фриза, карниза, щипцов. 2.10. Деревянные окна и двери. 2.11. Рисунок переплетов окон и дверных полотен. 2.12. Габариты, конфигурация и декоративное оформление балкона. 2.13. Оформление наружного входа (в т.ч. габариты и конфигурация козырька над входом). 2.14. Материал и диаметр водосточных труб. 2.15. Покрытие кровли из листового металла. 2.16. Габариты печных кирпичных труб на крыше. 3. Цветовое решение фасадов и элементов благоустройства. 4. Оформление интерьера: <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Деревянные филёнчатые двери в помещениях второго этажа. 4.2. Лепные розетки и тяги на потолках в помещениях второго этажа. 4.3. Круглые печи. 4.4. Сводчатые потолки в подвале. 5. Элементы благоустройства: <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Габариты и конфигурация ограждения с фигурной металлической решеткой и ворот. 	<p>здания в плане, включая пристройку со</p>
	<p>Утвержденный предмет охраны подлежит уточнению при разработке проекта предмета охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном приказом Министерства культуры РФ от 13.01.2016 № 28, на основании историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных, археологических, натурных и иных исследований.</p>

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки при наличии сведений)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее - Инспекция) установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений, проведенные перепланировки в помещениях, имеющиеся пристройки, надстройки и прочее): удовлетворительное.

3.2. Визуальное состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия, являющегося зданием (сооружением):

а) общее состояние: удовлетворительное. Ремонт фасадов проведен в 2018 году.

б) фундаменты: фундаменты бутовые, ленточные, визуально осадка не наблюдается.

Общее состояние фундаментов удовлетворительное.

в) цоколи и отмостки: цоколь основного объема здания кирпичный с расшивкой швов – на главных фасадах выступает из плоскости стены, на дворовых фасадах не выделен. Поверхность цоколя на участке юго-западного фасада оштукатурена. Отмостка бетонная. Общее состояние цоколя и отмостки удовлетворительное.

г) стены: стены основного объема здания в уровне первого этажа выполнены из красного кирпича с расшивкой швов: кладка окрашена. Наружные стены второго этажа здания рублены из бревен «в лапу», оббиты профилированными досками («вагонкой»), окрашены. Общее состояние поверхностей удовлетворительное. Наблюдается локальный дефект кладки в зоне северного угла в виде углубления в наружной версте: требуется выполнить реставрацию кладки по месту. К основному объему здания пристроен разновысотный объем со стороны северо-западного фасада. В уровне первого этажа пристройка выполнена из красного кирпича с расшивкой швов, в объеме второго этажа выполнена обшивка по типу стен основного объема здания. На лицевом фасаде пристройки видны следы отсыревания кладки, плесени: требуется устранить причины. Общее состояние стеновых поверхностей удовлетворительное.

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля): над основным объемом здания - вальмовая чердачная крыша. Несущими конструкциями крыши являются стропила из окантованных бревен. Покрытие фальцевое, выполнено кровельным железом по сплошной обрешетке из досок, окрашено. Такое же покрытие имеется на куполе балкона, козырьке парадного входа, карнизе первого этажа. Над пристройкой со стороны северо-западного фасада – кровля односкатная, с покрытием из окрашенного кровельного металла.

На северо-западном скате находится слуховое окно. Над кровлей выведены кирпичные печные трубы. В 2010 году выполнена окраска кровельного покрытия и водосточных труб, восстановлена жалюзийная решетка слухового окна. Общее состояние крыши удовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: отсутствуют.

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, колонны, пильстры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и прочее): декор дома выполнен с применением приемов народной архитектуры. Юго-западный и юго-восточный фасады акцентированы щипцом, украшенным розеткой типа «солнышко». Лаконичен декор первого этажа, состоящий из горизонтальной тяги, выполненных из кирпича наличников окон с замковым камнем, карниза небольшого выноса с пояском из «сухариков». Равномерно расположенные окна второго этажа обрамлены наличниками с пропильной и накладной резьбой. Характерной особенностью дома является пятигранный в плане крытый балкон, расположенный на главном фасаде. Балкон опирается на деревянные колонны фигурной формы. Перекрытие балкона имеет купольное завершение со шпилем, покрытое металлической кровлей, поддерживаемое точеными балюсинами. Ограждение балкона и карниз дома украшены пропильной резьбой. Общее состояние декора фасадов удовлетворительное.

з) козырьки, балконы: на юго-восточном фасаде размещается балкон, имеющий купольное завершение. Покрытие выполнено кровельным железом по сплошной обрешетке из досок, окрашено. Состояние удовлетворительное.

Над главным входом в здание со стороны юго-западного фасада установлен козырёк с криволинейным фронтом, опирающийся на мощные деревянные подкосы, украшенный пропильной резьбой. Покрытие козырька выполнено кровельным железом, окрашено. Состояние удовлетворительное.

и) приемки, наружные лестницы, крыльца: крыльцо входа на главном фасаде выполнено с дощатой обшивкой поверхностей и с деревянными решетчатыми ограждениями, выполнена

окраска. В 2010 году выполнен ремонт крыльца. Общее состояние крыльца удовлетворительное.

к) наружные двери и окна: окна двойные, с лучковым завершением, одно- и двухстворчатые. На первом этаже произведена замена оконных блоков на ПВХ с сохранением первоначального рисунка переплетов и цвета. На втором этаже окна деревянные, окрашены масляной краской, тонированы. Состояние окон удовлетворительное.

Все наружные двери разнотипные современных конструкций. Наружная дверь главного входа – с двойной навеской полотен: наружная - деревянная, окрашенная двупольная с филенчатыми полотнами (выполнена по проекту), внутренняя – однопольная металлическая, с филенчатым полотном. Наружные двери дворовых фасадов – однопольные: деревянная с филенчатым полотном на северо-западном фасаде (служебного входа в здание) и металлические декоративные (в том числе эвакуационного выхода на северо-восточном) фасаде. Общее состояние наружных дверей удовлетворительное.

л) элементы водоотведения (водостоки, воронки, трубы, сливы, дренажи): водосток на основном объеме здания наружный организованный. Водосточные трубы круглого сечения, металлические с полимерной окраской в цвет кровли. Водосток на пристройке - наружный, неорганизованный. Окна первого этажа оборудованы подоконными сливами из окрашенного металла. Общее состояние элементов водоотведения удовлетворительное.

3.3. Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы:

а) общее состояние: удовлетворительное.

б) перекрытия (плоские/сводчатые): перекрытия деревянные утепленные по балкам, состояние удовлетворительное. В подвале перекрытие монолитное ж/б, сохранились сводчатые потолки. Потолки помещений второго этажа окрашены масляной и водоэмульсионной краской. В помещениях первого этажа выполнены подвесные потолки типа «Armstrong». Общее состояние удовлетворительное.

в) полы: дощатые по лагам. В помещениях первого и второго этажей настелен линолеум. Полы в санузлах выполнены из керамической плитки. В подвале полы каменные, в помещении кладовой – бетонные. Общее состояние полов – удовлетворительное.

г) стены, связи: стены деревянные и кирпичные. Перегородки деревянные, оштукатурены. В помещениях первого этажа в качестве отделки использованы современные материалы: гипсокартон, обои под окраску, керамогранитная плитка. В помещениях второго этажа в качестве отделки - штукатурка, окраска, обои. В подвале стены выполнены в бутовой кладке. Общее состояние стен удовлетворительное.

д) столбы, колонны: отсутствуют.

е) двери и окна при наличии: в помещениях второго этажа сохранились первоначальные внутренние двери: деревянные, филенчатые, одно- и двупольные (некоторые с остекленной фрамугой), тонированы. В помещениях первого этажа установлены деревянные каркасные двери современных конструкций. Общее состояние внутренних дверей удовлетворительное.

ж) лестницы: внутренняя лестница – деревянная, ступени застелены линолеумом, ограждение и поручни деревянные, состояние удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные элементы: в помещениях второго этажа здания на потолках сохранились лепные розетки и профилированные тяги, окрашенные в белый цвет, состояние удовлетворительное.

и) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод, канализация): здание благоустроено (отопление от комплексной котельной на твердом топливе, водопровод, канализация, электроснабжение). Электропроводка по всему дому скрытая, в помещениях первого этажа произведена полная её замена. В помещениях сохранились круглые печи, состояние удовлетворительное.

к) подъемные механизмы (лифты, эскалаторы): отсутствуют.

3.4. Живопись (монументальная и станковая): отсутствует.

3.5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и прочее): отсутствуют.

3.6. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): отсутствует.

б) зеленые насаждения (массивы, рощи, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастный древостой): отсутствуют.

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный.

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют;

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют.

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая, скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют.

ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют, территория объекта культурного наследия огорожена кирпичной оградой с фигурной кованой решеткой и металлическими воротами. Кладка стены выполнена с расшивкой швов, металлические элементы окрашены. Цоколь стены в зоне въезда оштукатурен. Наблюдаются дефекты отделки цоколя на лицевой стороне ограды: растрескивание штукатурного слоя и локальные отпадения фрагментов штукатурки. Кирпичная ограда во входной зоне со стороны двора оштукатурена с расшивкой швов и окрашена под кирпич: наблюдается неоднородность окраски. Общее состояние ограждения удовлетворительное. Требуется ремонт штукатурки цоколя лицевой стороны ограды и окраска оштукатуренных поверхностей с внутренней стороны ограды. На территории памятника установлена комплексная котельная (теплоробот).

3.7. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): в наличии, размещена на главном (юго-восточном) фасаде. Не соответствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью:

4.1. В «советский период» были утрачены несколько проемов на разных фасадах. Два проема первого этажа реконструированы: один оконный проем - в дверной; один дверной проем - в оконный (приложение № 2 схемы 1, 2; Приложение № 3 фото 2, 4). Два оконных проема первого этажа заложены (приложение № 2 схемы 1, 3; Приложение № 3 фото 2, 11).

4.2. Исторический вид водоприемных воронок не сохранился при неоднократных ремонтах крыши и замене элементов наружного водостока (Приложение № 3 фото 2, 3).

4.3. На дворовом фасаде установлена металлическая лестница (приложение № 2 схема 3; Приложение № 3 фото 11).

4.4. На входах дворовых фасадов установлены наружные двери современных конструкций (Приложение № 3 фото 4, 9, 11, 12). На окнах отсутствуют ставни (Приложение № 3 фото 1-4).

(в пунктах дается ссылка на приложения №№ 2, 3 к настоящему Акту).

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия:

№№ п/п	Наименование документации	№ и дата согласования
5.1	План объекта, выполненный ОГУП «Техцентр НСО» по состоянию на 14.01.2009.	-
5.2	Проект реставрации фасадов городской усадьбы скорняка, ул. Красноярская, 112 (шифр 0413-82), выполненный СНРПМ «Новосибирскреставрация» в 1982 году.	30.09.1982
5.3	Проект на ограждение, выполненный СНРПМ «Новосибирскреставрация» в 1986 году.	
5.4	Эскизы оконных блоков	03.07.2008.

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.

6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев помещений в объекте культурного наследия, способные повлечь изменение особенностей объекта культурного наследия (предмета охраны), не согласованные с Инспекцией, являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего акта технического состояния по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Приложение:

1. Поэтажные планы на 3 л.
2. Схемы утрат и поздних элементов на фасадах на 3 л.
3. Материалы фотофиксации на 9 л.



Акт составлен и проверен:

Должность(и) инспекции	сотрудника(ов)	подпись	фамилия, инициалы
<i>Начальник отдела государственного надзора и контроля</i>		<i>В.Л. Григорьев</i>	<i>С.В. Григорьев</i>

М.П.



Акт подготовлен:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
Начальник ГАУ НСО НПЦ		Артюкова Т. А.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Южанин А.Э.
Заместитель начальника юридического отдела ГАУ НСО НПЦ		Копылова О.В.
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.

Осмотр проводили:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.



М.П.

Приложение № 1
к акту технического состояния
от 08.12.2020 № 2

Поэтажные планы
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник деревянного зодчества», расположенного
по адресу: г. Новосибирск, ул. Красноярская, 112 (ул. 1905 года, 33)





Схема расположения подвала



1 этаж

2 этаж

Подвал

Экспликация

к поэтажному плану здания (строения), расположенного по адресу
г. Новосибирск, ул. Красноярская, 112

Примечание: надписание пустых граф производится при заполнении экспликации по назначению помещения.

Подготовлено на основании материалов Плана объекта, выполненного ОГУП «Техцентр НСО»
(по состоянию на 14.01.2009)

Исполнитель:

Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ

Макарова Н.Г.

[Handwritten signature]

Приложение № 2
к акту технического состояния
от 08.12.2020 № 2

**Схемы утрат и поздних элементов
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник деревянного зодчества», расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул. Красноярская, 112 (ул. 1905 года, 33)**

Схема № 1. Главный юго-восточный фасад.




Схема № 2. Дворовый северо-восточный фасад.





Схема 3. Фрагмент дворового (северо-западного) фасада.



Условные обозначения:



поздние наложения



утраты


Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
Начальник		Артюкова Т.А.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий архитектор отдела использования памятников		Макарова Н.Г.

Приложение № 3
к акту технического состояния
от 08.12.2010 № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник деревянного зодчества», расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул. Красноярская, 112 (ул. 1905 года, 33)

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



Условные обозначения:

2  - точка фотофиксации и номер фотографии



Фото 1. Общий вид главных фасадов




Фото 2. Общий вид с улицы 1905 года.




Фото 3. Фрагмент главного фасада.




Фото 4. Общий вид дворовых фасадов.



Фото 5. Фрагмент главного (юго-восточного) фасада.



Фото 6. Фрагмент главного (юго-восточного) фасада.




Фото 7. Фрагмент главного (юго-западного) фасада.




Фото 8. Фрагмент крыльца юго-западного фасада.




Фото 9. Фрагмент дворового (северо-восточного) фасада.




Фото 10. Фрагмент дворового (северо-восточного) фасада.




Фото 11. Фрагмент дворового (северо-западного) фасада.




Фото 12. Фрагмент дворового (северо-западного) фасада.




Фото 13. Въезд со стороны ул. Красноярская.



Фото 14. Фрагмент ограды со стороны ул. Красноярская



Фото 15. Фрагмент интерьера (2-й этаж).




Фото 16. Фрагмент интерьера (2-й этаж).



Фото 17. Фрагмент потолка (2-й этаж).



Фото 18. Фрагмент потолка (2-й этаж).



Фото 19. Фрагмент интерьера (2-й этаж).




Фото 20. Фрагмент интерьера (2-й этаж).




Фото 21. Фрагмент интерьера (1-й этаж).




Фото 22. Помещение подвала.



Фото 23. Фото «советского» периода.






Фото 24. Фото «советского» периода.

Фото 25. Фото «советского» периода.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
Начальник		Артюкова Т.А.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий архитектор отдела использования памятников		Макарова Н.Г.