

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия (памятника истории) регионального, местного
(муниципального) или федерального значения**

(захоронение)

08.12.2020

№ 6

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Памятник на братской могиле партизан–жертв колчаковщины»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

**Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся от 22.11.1960 № 868**

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра « 04 » сентября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5	4	1	5	1	0	2	9	2	3	2	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр))

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

Краснозёрский район, село Петропавловка

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица **Тобольская** **44** корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная ☐ региональная ☒ муниципальная ☐ выявленный ☐
(б/категории)

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	
Памятник истории	V
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	
сооружение	
помещение	
произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства	
монумент	

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

Сведения отсутствуют

улица (населенный пункт)
корп./стр. пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли)(1):

не установлены

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;
ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты
правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

Памятник находится на территории села, на пустыре около здания Дома культуры. Мемориальное сооружение увековечивает имена участников партизанского движения в годы Гражданской войны в Сибири и связано с событиями 1918–20 годов.

При подавлении антиколчаковского крестьянского сопротивления были арестованы и расстреляны на кладбище партизаны – жители села Петропавловка: Г.Д.Резниченко, П.А.Мальцев, М.И.Новиков, П.Е.Капранов, М.М.Тищенко, П.А.Тищенко, П.Т.Пушкарский, А.П.Белянский, Ф.Саштов (Ф.П.Сизитов), И.П.Чиж (И.П.Кривоконь). В скобках указаны фамилии по сведениям заведующего краеведческого музея села Петропавловка Н.М. Бахмацкого.

Погибших похоронили в братской могиле на месте расстрела. Памятник был установлен в 1924 году в центре села. Останки с кладбища не были перенесены. Позже памятник был реконструирован. Существующий обелиск воздвигнут в 1950–1960-е годы.

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

не изменилось

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 365-п.

Границы охранной зоны объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 365-п.

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны)

Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 01.06.2015 № 119

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

1. Расположение памятника.

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений и прочее): удовлетворительное.

3.2. Состояние элементов:

а) надмогильное(ые) сооружение(я) (obeliski, постаменты, плиты, надписи, скульптуры): obelisk выполнен в форме усеченной равносloнной пирамиды на квадратном основании, имеющем отвесные грани. Пирамидальное завершение, на котором укреплена на стержне металлическая пятиконечная звезда, отделено от нижней части obeliska ступенчатым карнизом. На каждой грани нижней части obeliska устроены прямоугольные ниши с арочными завершениями. Мемориальная плита (надпись) отсутствует.

Надмогильное сооружение высотой 2.5 м выполнено из кирпича, гладко оштукатурено, окрашено. Наблюдаются вертикальные трещины в кладке, зафиксированные в 2008 году с шириной раскрытия до 1–2 мм и дефекты отделки: локальные отпадения штукатурного слоя с оголением кирпича, отслоение краски. Общее состояние obeliska удовлетворительное. Требуется инъектирование трещин, ремонт штукатурки с окраской.

б) ограждения, калитки, ворота и т.п. (высота, материал, состояние): памятник огорожен невысоким металлическим решетчатым ограждением с распашной калиткой аналогичной конструкции, выполнена окраска. Некоторые элементы ограды деформированы. Общее состояние удовлетворительное. Необходим ремонт ограждения.

3.3. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): отсутствует;

б) зеленые насаждения (массивы, роши, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастный древостой): огороженная территория габаритами 3.0 x 3.0 м имеет естественное дерновое покрытие, рядом с obeliskом высажены декоративные растения. Общее состояние территории удовлетворительное.

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный;

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют;

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют;

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая, скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют;

ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют.

3.4. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): отсутствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью: отсутствуют.

(в пунктах дается ссылка на приложения №№ 2, 3 к настоящему Акту).

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия: отсутствует.

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.

6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев объекта культурного наследия, способные повлечь изменение особенностей объекта культурного наследия (предмета охраны), не согласованные с Инспекцией, являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего Акта по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.


Приложение: 1. Материалы фотофиксации на 4 л.

Акт составлен и проверен:

Должность(и) инспекции	сотрудника(ов)	подпись	фамилия, инициалы
Начальник государственного надзора и контроля инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области	отдела		Шмидт С.В.

М.П.

Акт подготовлен:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника ГАУ НСО НПЦ		Южанин А.Э.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Южанин А.Э.
Заместитель начальника юридического отдела ГАУ НСО НПЦ		Копылова О.В..
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.

М.П.


Осмотр проводили:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения, регионального значения,
местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного
наследия

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

по адресу: Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Петропавловка,
ул.Тобольская,44



Условные обозначения:

 - точка фотофиксации и номер фотографии




Фото 1. Общий вид лицевой (северо-западной) стороны.




Фото 2. Тыльная сторона обелиска. Вид с юга.




Фото 3. Тыльная сторона обелиска. Вид с юга.



Фото 4. Боковая сторона обелиска. Вид с запада.




Фото 5. Фрагмент западного угла.




Фото 6. Фото 2008 года: западный угол.



Фото 7. Фото 2014 года: южный угол.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника		Южанин А.Э.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий архитектор отдела использования памятников		Макарова Н.Г.