

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия федерального значения
(за исключением объектов, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации), регионального, местного (муниципального) значения, выявленного
объекта культурного наследия**

(захоронение)

08.12.2020

№ 7

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Братская могила 5 партизан, расстрелянных карательным отрядом Колчака»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

**Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся от 22.11.1960 № 868**

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра « 7 » сентября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5	4	1	5	1	0	3	3	6	4	9	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – Реестр)

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

Сузунский район, с. Нижний Сузун

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная региональная V муниципальная выявленный (б/категории)

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	
Памятник истории	V
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	
сооружение	
помещение	

произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства	
монумент	

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

сведения отсутствуют

(населенный пункт)

улица корп./стр. пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли)(1): не установлен.

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты
правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

Объект культурного наследия находится в 200 м от берега реки Обь. В 2005-2006 годах деревянный обелиск был заменен на металлический.

В августе 1919 года в волостях Барнаульского уезда Томской губернии вспыхнуло антиколчаковское крестьянское восстание. 13 августа отряд в 100 человек, сформированный в селах Ильинское, Киприно, Селезнево, под командованием Одаркина переправился через реку Обь, занял посёлок Завод Сузун. Из волостей Приобского бора к ним на помощь пришла вооруженная сила численностью до 6 тыс. человек. Волна восстания покатила по железной дороге Новониколаевск – Барнаул и вниз по обоим берегам реки Обь. Партизаны угрожали объектам, имевшим первостепенное значение для колчаковцев. 15 августа 2500 восставших атаковали железнодорожную станцию Черепаново. Однако силы белых из Барнаула отразили атаку и 16 августа разгромили повстанцев. Начались карательные действия против участников выступления. 21 августа белыми были схвачены и расстреляны на окраине села Иван Савельевич Ситников – комиссар нижнесузунского отряда, Дмитрий Никитич (по другим источникам – Николаевич) Бабичев – заместитель командира партизанского отряда, Николай Андреевич Косырев (по другим источникам – Коснарев) – учитель, Маркел Яковлевич Харламов – рабочий из Петрограда, Кузьма Никитич (по другим источникам – Александр Иванович) Бабичев – крестьянин, Василий Андреевич Рожин – батрак, Александр Иванович Ситников, Федор Семенович Гладких, водолей с казенной баржи. Других сведений о погибших не имеется

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

не изменилось

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2013 № 359-п. Границы охранной зоны объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2013 № 359-п.

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны)

Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 23.09.2015 № 271:

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

1. Расположение памятника.
2. Захоронение.

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений и прочее): удовлетворительное.

3.2. Состояние элементов:

а) надмогильное(ые) сооружение(я) (обелиски, постаменты, плиты, надписи, скульптуры): представляет собой трехступенчатый обелиск: основания высотой 45 см, средней части в форме параллелепипеда, вытянутого по вертикали, высотой 130 см, завершённого четырёхгранным объёмом конической формы, высотой 130 см, увенчанном металлической пятиконечной звездой красного цвета на металлическом шпиле. Памятник выполнен из листового металла, окрашенного в голубой цвет. Окрасочный слой значительно повреждён, металл начал ржаветь. Наблюдается отклонение обелиска от вертикали.

Состояние удовлетворительное. Требуется устранить крен обелиска и окрасить его заново.

На северной стороне обелиска укреплен металлическая мемориальная доска с текстом: «Светлая память погибшим в борьбе с колчаковцами в годы Гражданской войны. Ситников И.С. Гладков Ф.С. Ситников А.И. Косырев Н.А. Харламов М.Я. Бабичев Д.Н. Рожин В.А. Бабичев К.Н. водолей с баржи» (фото 7). В нижней части мемориальной мемориальной доски расположена пятиконечная звезда и две лавровых ветви. Надпись плохо читается.

Состояние мемориальной доски неудовлетворительное. Требуется ремонт или заменить на новую.

б) ограждения, калитки, ворота и т.п. (высота, материал, состояние): надмогильное сооружение окружено оградой из штакетника размером 370х460 см. с остатками краски на поверхности. Калитка расположена с северной стороны.

Состояние удовлетворительное. Требуется окрасить ограждение заново.

3.3. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): отсутствует;

б) зеленые насаждения (массивы, рожи, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастной древостой): территория представляет собой грунтовую площадку с травяным покровом и сорной порослью. С трех сторон (северной, западной и восточной) обелиска выложена крупноразмерная бетонная плитка. Плитка имеет сколы, выбоины, проседание отдельных плиток.

Общее состояние территории удовлетворительное. Требуется выборочная замена плитки, удаление сорной поросли;

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный;

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют;

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют;

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют;

ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют.

3.4. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): отсутствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью: отсутствуют.

(в пунктах дается ссылка на приложения №№ 2, 3 к настоящему Акту).

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия: в архиве НПЦ отсутствует.

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.


6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев помещений в Памятнике, способные повлечь изменение особенностей Памятника (предмета охраны), не согласованные с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее-Инспекция), являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего Акта по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Приложение: 1. Материалы фотофиксации на 4 л.

Акт составлен и проверен:

Должность(и) инспекции	сотрудника(ов)	подпись	фамилия, инициалы
Начальник государственного надзора и контроля Инспекции	отдела		Шмидт С.В.


М.П.

Акт подготовлен:

Должность(и) инспекции, иных уполномоченных лиц	сотрудника(ов)	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника ГАУ НСО НПЦ			Южанин А.Э.
Главный инженер – начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ			Южанин А.Э.
Заместитель начальника юридического отдела ГАУ НСО НПЦ			Копылова О.В.
Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ			Коссовская О.В.

М.П.


Осмотр проводили:

Должность(и) инспекции, иных уполномоченных лиц	сотрудника(ов)	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ			Коссовская О.В.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения, регионального значения,
местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного
наследия

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Нижний Сузун




Условные обозначения:


1 - точка фотофиксации и номер фотографии.




1. Общий вид объекта культурного наследия.



2. Вид с северной стороны объекта культурного наследия.




3. Вид с западной стороны объекта культурного наследия.




4. Вид с восточной стороны памятника.



5. Вид с южной стороны памятника.



6. Дефекты окрасочного слоя основания. Состояние плитки.



7. Мемориальная доска.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника		Южанин А.Э.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий инженер отдела использования памятников		Коссовская О.В.