

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия (памятника истории) регионального, местного
(муниципального) или федерального значения**

(захоронение)

08.12.2020

№ 8

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Памятник на братской могиле партизан-жертв колчаковщины»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

**Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся от 22.11.1960 № 868**

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра «04» сентября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5	4	1	5	1	0	2	9	2	3	5	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр))

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

Краснозёрский район, с.Половинное

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица **Центральная** корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная ☐ региональная ☒ муниципальная ☐ выявленный (б/категории) ☐

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	
Памятник истории	V
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	
сооружение	
помещение	
произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства	
монумент	

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

Сведения отсутствуют.

(населенный пункт)

улица

корп./стр.

пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли)(1):

не установлены

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты
правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

Памятник находится на территории парка «Имени 50-летия Советской власти», в южном его углу на неширокой поляне в непосредственной близости к ул. Тракторная, ограничивающей парк с юго-востока, напротив входа в церковь, расположенной на другой стороне улицы.

Мемориал связан с периодом Гражданской войны в Сибири и установлен над братской могилой партизан, погибших в 1918 году. Памятник увековечивает имя одного из участников Гражданской войны, погибшего в боях за Советскую власть в 1919 году – Лавриченко Даниила Ивановича.

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

не изменилось

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 365-п.
Границы охранной зоны объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 365-п.

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны)

Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 01.06.2015 № 120:

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

1. Расположение памятника.

2. Захоронение.

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений и прочее): удовлетворительное.

3.2. Состояние элементов:

а) надмогильное(ые) сооружение(я) (obelisks, постаменты, плиты, надписи, скульптуры): надмогильное сооружение представляет собой композицию из обелиска, установленного в центре прямоугольной площадки ступенчатого постамента, ограниченного с тыльной (северо-западной) стороны низкой стеной – парапетом. Обелиск выполнен в форме параллелепипеда, размером 63х88 см, высотой 210 см с усеченно-пирамидальным завершением, на котором укреплен на стержне металлическая пятиконечная звезда. На лицевой и тыльной поверхностях параллелепипеда выполнены неглубокие прямоугольные ниши, в нише с лицевой стороны укреплен мемориальная табличка с надписью: «Лавриченко Данилу Ивановичу, погибшему в боях за Советскую власть в 1919 году».

Памятник выполнен из кирпича, все поверхности гладко оштукатурены и окрашены. За период 2009-2020 годов проведен ремонт памятника с реконструкцией первоначального ступенчатого завершения обелиска в виде пирамидки с высотой ступенек 8 см.

Вместо прежней таблички с рукописным текстом установлена мемориальная доска, изготовленная по современным технологиям. Наблюдается дефект ступеней постамента: волосяная трещина на лицевой (юго-восточной) стороне по оси конструкции. Общее состояние надмогильного сооружения удовлетворительное.

б) ограждения, калитки, ворота и т.п. (высота, материал, состояние): территория Памятника не огорожена.

3.3. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): отсутствует;

б) зеленые насаждения (массивы, рожи, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастной древостой): небольшая поляна в лесопарковой зоне имеет естественное дерновое покрытие и окружена зарослями кленов, рядом с обелиском – с двух сторон высажен декоративный кустарник. Общее состояние территории удовлетворительное. Требуется удалить сорную кленовую поросль, заглушившую декоративные посадки.

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный;

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют;

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют;

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая, скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют;
 ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют.

3.4. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): отсутствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью: отсутствуют.

(в пунктах дается ссылка на приложения №№ 2, 3 к настоящему Акту).

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия: отсутствует.

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.

6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев объекта культурного наследия, способные повлечь изменение особенностей объекта культурного наследия (предмета охраны), не согласованные с Инспекцией, являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего Акта по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Приложение: 1. Материалы фотофиксации на 5 л.


Акт составлен и проверен:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции	подпись	фамилия, инициалы
Начальник отдела государственного надзора и контроля государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области		Шмидт С.В.

М.П.



Акт подготовлен:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника ГАУ НСО НПЦ		Южанин А.Э.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Южанин А.Э.
Заместитель начальника юридического отдела ГАУ НСО НПЦ		Копылова О.В.
Ведущий архитектор ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.

М.П.

Осмотр проводили:


Должность(и) сотрудника(ов) инспекции, иных уполномоченных лиц	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения, регионального значения,
местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного
наследия

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

по адресу: Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Половинное,
ул.Центральная

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ ПАМЯТНИКА



Условные обозначения:

2 - точка фотофиксации и номер фотографии




Фото 1. Общий вид с юга. Лицевая сторона мемориала.



Фото 2. Фрагмент лицевой (юг-восточной) стороны памятника.



Фото 3. Фрагмент лицевой (юго-восточной) стороны обелиска.




Фото 4. Северо- восточный угол.
Боковая сторона памятника.




Фото 5. Боковая (юго- западная) сторона памятника.




Фото 6. Общий вид с севера. Тылная (северо-западная) сторона мемориала.




Фото 7. Фото 2009 года.




Фото 6. Общий вид с севера. Тыльная (северо-западная) сторона мемориала.



Фото 7. Фото 2009 года.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника		Южанин А.Э.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий архитектор отдела использования памятников		Макарова Н.Г.