

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия (памятника истории) регионального, местного
(муниципального) или федерального значения**

(Захоронение)

09.12.2020

№ 13

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Памятник на братской могиле партизан-жертв колчаковщины»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

**Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся от 22.11.1960 № 868**

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра «02» сентября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5	4	1	5	1	0	2	9	2	0	1	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр))

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

Краснозёрский район, с.Орехов Лог

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица Краснозёрская корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная

☐

региональная

☒

муниципальная

☐

выявленный
(б/категории)

☐

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	
Памятник истории	V
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	
сооружение	
помещение	
произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства	
монумент	

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

Новосибирская область

Краснозёрский район, с. Орехов Лог

улица

Краснозёрская

(населенный пункт)

корп./стр.

пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли)(1):

не установлены

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;
ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты
правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

Памятник находится в центральной части села возле западного угла участка, ограниченного улицами Ленина и Краснозёрская. Мемориал установлен над братской могилой партизан, погибших в годы Гражданской войны в Сибири.

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

не изменилось

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 365-п.
Границы охранной зоны объекта культурного наследия утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 365-п.

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны)

Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 01.06.2015 № 121:

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

1. Расположение памятника.

2. Захоронение.

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений и прочее): удовлетворительное.

3.2. Состояние элементов:

а) надмогильное(ые) сооружение(я) (obelisks, постаменты, плиты, надписи, скульптуры): надмогильное сооружение, представляет собой трехчастную композицию, в центре которой возвышается обелиск, фланкируемый двумя более низкими пилонами, расположенными на некотором расстоянии. Все элементы мемориала размещены на общей площадке ступенчатого основания.

Обелиск высотой 4 м составлен из двух объемов. Нижняя часть обелиска выполнена в форме параллелепипеда, завершенного ступенчатым карнизом. На лицевой грани устроена ниша с полукруглым завершением. На верхней площадке параллелепипеда установлена усеченная пирамида с параллелепипедом в основании. Пирамидальное завершение увенчано металлической пятиконечной звездой с серпом и молотом, укрепленными на стержне.

Такие же звезды размещены на вершинах боковых пилонов. Надмогильное сооружение выполнено из кирпича, гладко оштукатурено, все элементы окрашены. Наблюдаются дефекты окраски оштукатуренных поверхностей. Общее состояние надмогильного сооружения удовлетворительное. Требуется выполнить окраску.

б) ограждения, калитки, ворота и т.п. (высота, материал, состояние): территория памятника обнесена металлической решетчатой оградой современной конструкции с декоративными элементами и калиткой, поверхности ограждения окрашены. За период 2009-2020 годов прежнее ограждение было заменено на существующее. Состояние удовлетворительное.

3.3. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): отсутствует;

б) зеленые насаждения (массивы, рожи, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастной древостой): огороженная территория имеет естественное дерновое покрытие, рядом с мемориалом высажено лиственное дерево. Общее состояние территории удовлетворительное.

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный;

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют;

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют;

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют;

ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют.

3.4. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): отсутствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью: отсутствуют.

(в пунктах дается ссылка на приложения №№ 2, 3 к настоящему Акту).

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия: отсутствует.

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.


6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев помещений в объекте культурного наследия, способные повлечь изменение особенностей объекта культурного наследия (предмета охраны), не согласованные с Инспекцией, являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего Акта по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Приложение: 1. Материалы фотофиксации на 5 л.

Акт составлен и проверен:

Должность(и) сотрудника(ов) инспекции	подпись	фамилия, инициалы
Начальник отдела государственного назора и контроля		С.В. Серебрянников

М.П.

Акт подготовлен:

Должность(и) инспекции, иных лиц	сотрудника(ов) уполномоченных	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника ГАУ НСО НПЦ			Южанин А.Э.
Главный инженер – начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ			Южанин А.Э.

Юрисконсульт 1 категории ГАУ НСО НПЦ		Малахова Э.А.
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Макарова Н.Г.

М.П.


Осмотр проводили:

Должность(и) инспекции, иных лиц	сотрудника(ов) уполномоченных	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий архитектор отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ			Макарова Н.Г.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения, регионального значения,
местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного
наследия

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

по адресу: Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Орехов Лог,
ул.Краснозерская



Условные обозначения:

2 - точка фотофиксации и номер фотографии




Фото 1. Общий вид с запада. Лицевая сторона. Общий вид с юга.
Лицевая сторона мемориала.



Фото 2. Боковая (северо-западная) сторона. Фрагмент лицевой (юго-восточной) стороны обелиска.



Фото 3. Боковая (юго-восточная) сторона. Северо-восточный угол. Боковая сторона памятника.



Фото 4. Тыльная (северо-восточная) сторона.



Фото 5. Фрагмент тыльной стороны (восточный угол).




Фото 6. Общий вид с западного угла.




Фото 7. Фрагмент лицевой (юго-западной) стороны.



Фото 8. Фото 2009 года

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
И.о. начальника		Южанин А.Э.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий архитектор отдела использования памятников		Макарова Н.Г.