



**ГАУ НСО «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО
СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

630099, Новосибирск, ул. Советская, 33 Тел. (383) 222-13-07, факс 222-13-07

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения работ по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Руинированные фрагменты объектов Военного городка, рядом с казармой батальонной № 69»

(г. Новосибирск, территория Военного городка № 17)

«15» июня 2023 г.

№ 77/08

Авторским коллективом сотрудников ГАУ НСО НПЦ в составе:

Фамилия И. О.	Должность	Участие
Ивачева Н. А.	Начальник отдела научного учета	Руководитель авторского коллектива
Скиданенко Е. Н.	Ведущий архитектор отдела научного учета	Автор

в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», со статьей 6.1. Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области», проведена работа по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Руинированные фрагменты объектов Военного городка, рядом с казармой батальонной № 69», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка № 17.

На основании проведенных исследований установлено:

- Наименование объекта – «Руинированные фрагменты объектов Военного городка, рядом с казармой батальонной № 69».

- Датировка – не установлена.
- Адрес: г. Новосибирск, территория Военного городка № 17.
- Вид объекта – не установлен.

Проведя анализ собранных и изученных документов, можно сделать следующие **выводы**:

- ангары аэродрома создавались на базе уже существующих типовых зданий конюшен, находившихся на момент перестройки в полуруинированном состоянии. Перестройка осуществлялась по типовому проекту авиационных ангаров, однако была выполнена с многочисленными отступлениями от проекта. Первоначальное назначение построек – конюшни. Дату постройки исследуемых объектов установить не удалось;

- не удалось определить точную дату ввода в эксплуатацию зданий, этапы и время реконструкций;

- проанализировав фотографии и архивные документы разных лет, можно сделать вывод о многочисленных перестройках ангаров. Достоверных документов, зафиксировавших внешний облик здания, не обнаружено, в связи с чем невозможно установить архитектурно-эстетическую ценность;

- по документам, найденным в ходе исследования, достоверно установлено, что при приспособлении конюшен под нужды авиации использовались дешевые и некачественные материалы, работы производились в сжатые сроки. Кроме того, приспособление было выполнено без учета технических требований к эксплуатации сооружений: холодные, неотапливаемые помещения с земляным полом. В попытке привести ангары к параметрам, удовлетворяющим минимальные требования по освещенности, температуре, вентиляции и отоплению, здание подвергалось многочисленным перестройкам, однако это привело лишь к ухудшению технического состояния: лопнула стена, конструкции крыши подверглись деформации, покрытие крыши и ворота ангара подверглись коррозии. В ходе исследования установлено, что несущие конструкции строения также не удовлетворяли эксплуатационным характеристикам;

- второй ангар возводился также на базе существующей конюшни по типовым чертежам. Точно установить соответствие возведенного здания проекту невозможно в силу его полной утраты, а также отсутствия достоверных документов, зафиксировавших архитектурно-эстетический вид здания;

- требования по разделению гражданской и военной авиации, низкое техническое состояние ангаров, непригодность взлетного поля, близкое расположение вспомогательных строений, ранее возведенных, сделало невозможным дальнейшее развитие авиационных объектов капитального строительства на данной территории. Исторические события, происходившие в первые годы становления Ново-Николаевской авиации на участке Военного городка, связаны с историей авиации, планомерно развивавшейся в других районах города, различных зданиях, и не могут быть ограничены территориальными рамками;

- в связи с практически полной физической утратой объектов невозможно провести натурное обследование и дополнительные историко-культурные исследования, установить предмет охраны.

На основании вышеизложенного, можно дать **отрицательное** заключение о наличии историко-культурной ценности объекта «Руинированные фрагменты объектов Военного городка, рядом с казармой батальонной № 69», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка № 17.

Приложение: отчет по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Руинированные фрагменты объектов Военного городка, рядом с казармой батальонной № 69», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка № 17.

Начальник



Ю. В . Воротникова